

Утверждено
приказом ИП Лемачко К.А.
№ 2 от «16» марта 2026 г.
_____ / К.А. Лемачко /

Инструкция по проведению вводного инструктажа по охране труда перед допуском к практическим занятиям в автосервисе (по программам профессионального обучения по профессии «рихтовщик кузовов»)

1. Общие положения

- 1.1. Вводный инструктаж по охране труда обязателен для всех обучающихся перед началом практических занятий в автосервисе.
- 1.2. Цель инструктажа — ознакомить обучающихся с правилами безопасности, спецификой работы в автосервисе, потенциальными опасностями и мерами их предупреждения.
- 1.3. Ответственный за проведение инструктажа — мастер производственного обучения или специалист по охране труда.
- 1.4. Факт проведения инструктажа фиксируется в журнале регистрации вводного инструктажа с подписями инструктируемого и инструктирующего.

2. Ознакомление с рабочим пространством и оборудованием

2.1. Обучающиеся должны ознакомиться с:

- планировкой автосервиса, расположением эвакуационных выходов, мест хранения средств пожаротушения;
- зонами проведения работ (участки рихтовки, сварки, покраски и т.д.);
- расположением аптечки первой помощи;
- местами для хранения спецодежды и СИЗ;
- правилами содержания рабочего места в чистоте и порядке.

2.2. Обучающимся необходимо изучить:

- правила эксплуатации подъёмников, домкратов, рихтовочного оборудования;
- порядок проверки исправности инструмента перед началом работы;
- требования к освещённости и вентиляции рабочих зон.

3. Основные опасности и риски при работе рихтовщика кузовов

3.1. При выполнении работ возможны следующие опасности:

Контур КРИПТО

- механические травмы (порезы, ушибы, переломы) при работе с металлом и инструментом;
- поражение электрическим током при работе с электрооборудованием;
- ожоги при сварочных работах или контакте с нагретыми поверхностями;
- отравление парами химических веществ (растворителей, красок, клеев);
- травмы от падения тяжёлых деталей или инструментов;
- риск падения с высоты при работе на подъёмнике;
- повышенный уровень шума и вибрации.

4. Требования к спецодежде и средствам индивидуальной защиты (СИЗ)

4.1. Обязательные СИЗ для рихтовщика:

- спецодежда (комбинезон или куртка и брюки из прочной ткани);
- защитные ботинки с металлическим подноском;
- перчатки (рабочие и диэлектрические при необходимости);
- защитные очки или лицевой щиток;
- респиратор или маска при работе с пылью и химическими веществами;
- наушники или беруши при повышенном уровне шума.

4.2. Правила использования СИЗ:

- СИЗ должны быть исправными и соответствовать размеру;
- перед началом работы необходимо проверить их целостность;
- СИЗ используются на протяжении всего времени выполнения опасных работ.

5. Правила безопасности перед началом работ

5.1. Перед началом практических занятий необходимо:

- надеть спецодежду и СИЗ;
- проверить исправность инструмента и оборудования;
- убедиться в надёжности фиксации автомобиля на подъёмнике или опорах;
- убрать лишние предметы с рабочего места;
- проверить наличие и доступность средств пожаротушения;
- включить вентиляцию при работе с химическими веществами.

5.2. Запрещено приступать к работе при:

- неисправном оборудовании или инструменте;
- отсутствии необходимых СИЗ;

Контур Кристо

- плохом освещении или вентиляции;
- наличии разлитых жидкостей (масла, топлива, растворителей).

владелец

ЛЕМАЧКО КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 02.04.2026

серийный номер
срок действия

6e06417ec0e1750b5b3fbbb52c1f5c8c2a5c4319
27.06.2025 - 27.09.2026

6. Правила безопасности во время работы

6.1. При рихтовке кузовов необходимо:

- надёжно фиксировать кузов на стенде или подставках;
- использовать специальные оправки для правки деталей;
- очищать детали от ржавчины и загрязнений перед правкой (с применением СИЗ глаз и рук);
- опиливать острые углы и заусенцы после резки металла;
- применять поддерживающие устройства при работе с крупными деталями.

6.2. При работе с инструментами:

- закреплять обрабатываемые детали в тисках или на плите;
- не использовать повреждённый или изношенный инструмент;
- соблюдать правила работы с пневматическим и электрическим оборудованием;
- избегать резких движений, которые могут привести к потере контроля над инструментом.

6.3. При работе на подъёмниках:

- проверять надёжность фиксации автомобиля;
- устанавливать дополнительные упоры (козелки) при необходимости;
- не оставлять автомобиль на подъёмнике без присмотра;
- не превышать допустимую грузоподъёмность оборудования.

7. Запрещённые действия

7.1. Категорически запрещается:

- использовать неисправный инструмент или оборудование;
- оставлять без присмотра вывешенное транспортное средство;
- работать на подъёмнике без страховочных упоров;
- проводить работы при работающем двигателе (кроме случаев, предусмотренных технологией);
- хранить легковоспламеняющиеся жидкости и горючие материалы в рабочей зоне;
- загромождать проходы и выходы;
- курить и использовать открытый огонь в рабочей зоне.

8. Действия в аварийных ситуациях

8.1. При возникновении аварийной ситуации (пожар, поражение током, травма и т. д.) необходимо:

- немедленно прекратить работу;
- отключить оборудование от сети;

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 02.04.2026

Выдатель

серийный номер
срок действия

ЛЕМАЧКО КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

6e06417ec0e1750b5b3fbbb52c1f5c8c2a5c4319
27.06.2025 - 27.09.2026

- сообщить мастеру производственного обучения или ответственному лицу;
- оказать первую помощь пострадавшему (при наличии навыков);
- вызвать скорую помощь или службу спасения при необходимости.

8.2. При пожаре:

- оповестить окружающих;
- воспользоваться огнетушителем или песком для тушения небольшого очага возгорания;
- эвакуироваться по установленным маршрутам;
- встретить пожарную команду и указать место возгорания.

9. Окончание работы

9.1. По завершении практических занятий необходимо:

- привести в порядок рабочее место;
- убрать инструмент и оборудование на место хранения;
- очистить спецодежду и СИЗ от загрязнений;
- сдать спецодежду в стирку или химчистку при необходимости;
- сообщить мастеру о замеченных неисправностях оборудования.

10. Ответственность

10.1. Обучающиеся несут ответственность за:

- соблюдение правил охраны труда;
- использование СИЗ;
- своевременное информирование мастера о неисправностях оборудования;
- поддержание порядка на рабочем месте.

10.2. Мастер производственного обучения отвечает за:

- проведение вводного и текущего инструктажа;
- контроль соблюдения правил охраны труда;
- обеспечение безопасных условий работы;
- оперативное реагирование на аварийные ситуации.

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 02.04.2026

владелец

серийный номер
срок действия

ЛЕМАЧКО КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

6e06417ec0e1750b5b3fbbb52c1f5c8c2a5c4319
27.06.2025 - 27.09.2026